

**CONSEIL SECURITE**  
**CIRCULAIRE DE SECURITE N° 192**

Réf.: 14.1189

Date: 04/06/2014

**Emetteur**: FFP

**Objet**: Rupture maillons rapides N°6.

**Matériels concernés**: Voiles Tandem ICARUS CANOPIES.

**Texte**: Suite aux ruptures de maillons rapides sur des voiles tandem de la marque ICARUS Canopies, le constructeur a été contacté. Il recommande de remplacer les maillons rapides en acier zingué soit par des maillons rapides N°6 en Inox, soit par des liaisons souples ICARUS Tandem. Le fabricant des manilles a été contacté, il expertisera les manilles défectueuses afin de connaître l'origine

**Actions**:

- Pour les utilisateurs et/ou propriétaires de tandems ICARUS concernés, veuillez prendre contact avec un revendeur ICARUS Canopies afin d'effectuer le changement de connectiques.
- Le Conseil de Sécurité recommande vivement l'utilisation de maillons rapides en acier inoxydable sur l'ensemble des voiles équipées de connectiques métalliques. L'inscription « INOX » doit être marquée sur le corps de la manille.

**Personnel qualifié**: Tous utilisateurs.

**Date d'application**: Immédiat.

**Diffusion**: Président F.F.P.

- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- AAD
- Plieurs / réparateurs
- Etats Majors de l'Armée de Terre, Armée de l'Air et de la Marine
- Membres du conseil sécurité
- B.S.A.P
- C.E.V.A.P
- B.S.M.A.T Montauban
- D.T.M.P.L Orléans
- DGAC Monsieur JOUBERT
- DGA Monsieur PERRIN
- Direction des Sports Monsieur MORLET
- Paramag
- FFP Contacts



**FEDERATION FRANÇAISE DE  
PARACHUTISME**

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS  
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : [ffp@ffp.asso.fr](mailto:ffp@ffp.asso.fr)

Web : [www.ffp.asso.fr](http://www.ffp.asso.fr)

## **AFFICHAGE OBLIGATOIRE**