

**Matériels concernés :**

Voilure principale tandem BT 80 portant les numéros de série suivant :

- JE001B à JE005B
- JH001B à JH010B
- JM001B à JM005B
- KB001B à KB005B
- KD001B à KD013B
- KE001B à KE007B
- KH001B à KH010B
- KL208B à KL209B
- KM001B à KM005B
- KM044B à KM063B
- LD182B à LD191B
- LE203B à LE207B
- LH168B à LH177B

**Rappel**

Consécutivement au changement de fournisseur de tissu type « Zéro-Porosité », il avait été observé des ouvertures fortes sur certaines des voilures mentionnées ci-dessus. Une évolution de la BT 80 avait alors été apportée sur les voilures fabriquées postérieurement. Les autres voiles n'étaient pas concernées.

Les clients possédant des voiles présentant ces ouvertures fortes s'étaient vus proposer une modification de leur voilure par la pose d'un bandeau refermant le bord d'attaque sur sa partie extradados.

**Possibilité d'amélioration**

La modification est toujours proposée gratuitement par Parachutes de France.  
Il suffit de prendre rendez-vous avec le Service Après Vente de Parachutes de France afin que celui-ci appose le bandeau de fermeture au bord d'attaque.

Pour prendre rendez-vous :

Contactez le Service Après Vente en demandant M. Philippe Scholtes au +33 (0)1.34.32.77.57  
ou par e-mail : [pscholtes@zodiac.com](mailto:pscholtes@zodiac.com)