



**FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME**

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : [ffp@ffp.asso.fr](mailto:ffp@ffp.asso.fr)

Web : [www.ffp.asso.fr](http://www.ffp.asso.fr)

## COMMISSION **T**ECHNIQUE ET **P**EDAGOGIQUE

### FICHE D'INFORMATION MATERIEL N° 24

Référence : JMS / 06 / 1524

Date : 16 août 2006

**Emetteur**: Eric FRADET

**Objet**: Risque de rupture de structure

**Matériels concernés** : Voilures principales KARO toutes tailles de PARACHUTE SHOP.

**Texte** : La CTP a été alertée sur des risques d'éclatement du caisson central et de rupture des suspentes centrales avec dommages collatéraux sur les quilles centrales, lors d'ouverture après une chute libre approchant la vitesse terminale.



Les utilisateurs de ces voilures sont avertis :

Le renforcement des quilles sur les modèles les plus récents n'élimine pas le risque de rupture des suspentes centrales.

Une évolution du matériel a été demandée à l'industriel sans qu'aucune solution technique ne soit envisagée pour remédier à cette faiblesse.

**Recommandations**: Il est conseillé aux utilisateurs de ce matériel de Précision d'Atterrissage de ne pas ouvrir en vitesse terminale ou sub-terminale (10 secondes et plus).

**Date d'application** : lors du prochain saut.

**DIFFUSION** : Directeurs Techniques  
Moniteurs  
Pleurs / Réparateurs  
Tout Public

**POUR AFFICHAGE**