



FEDERATION FRANCAISE de PARACHUTISME

CONSEIL TECHNIQUE PERMANENT

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 29

Jean COUPE

DATE : 4.07.1990

OBJET : mauvais cheminement de câbles de systèmes de libération.

MATERIELS OU TECHNIQUES CONCERNES : Systèmes de libération 3 anneaux

TEXTE :

Suite à de mauvais cheminements de câbles de commandes de libération (voir dessin au verso) les deux incidents suivants ont été signalés:

- 1° Au choc à l'ouverture, le câble a été entraîné et déformé dans l'oeillet de passage de la boucle de verrouillage. L'importance de la déformation du câble aurait condamné la manoeuvre de libération si celle-ci avait été nécessaire.
- 2° Dès le posé du parachutiste, un élévateur de la voile principale se sépare du gros anneau solidaire du corps du harnais. La liaison élévateur-harnais n'était assurée que par le frottement de la boucle de verrouillage sur le câble de libération. Un dégagement de l'élévateur à proximité du sol aurait pu avoir de graves conséquences.

Une telle erreur de cheminement a été réalisée volontairement sur un matériel qui a été soumis, à leur insu, aux contrôles d'instructeurs. Aucun n'a détecté cette erreur lors de la vérification du parachutiste équipé.

Ceci met en évidence la difficulté de détecter ce type d'anomalie. En conséquence, le CTP propose :

- que tous les directeurs techniques étudient ce type d'erreur avec leur encadrement technique et sensibilisent les responsables sur les contrôles avant embarquement.
- que le dessin représentant ce type d'erreur soit affiché dans les CEP.



DECISION FEDERALE : Afficher le dessin joint à cette circulaire.


DATE D'APPLICATION : Dès réception de la circulaire

DIFFUSION :
Président FFP - Directeur Général
Directeurs Techniques des CEP
SEJS (Mr TROUF) - CEV (Mr JOHARY)
Membres du CTP - MM CHALOIN- TOURNIER

**ERREUR DE CHEMINEMENT
D'UN CABLE DE LIBERATION**

POUR AFFICHAGE





DESSIN de M^{re} C. D. GARCIA