



FEDERATION FRANCAISE de PARACHUTISME

CONSEIL TECHNIQUE PERMANENT
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 42

Jean COUPE

N/Réf. : JC/nv/1809

DATE : 3 avril 1992

OBJET : Dégradation de sangles principales de harnais

MATERIELS CONCERNES : Equipement tandem GALAXY.

TEXTE :

Le C.T.P. a été informé de dégradations détectées au niveau des sangles principales d'un équipement tandem GALAXY. Ces dégradations se situent sur les parties de sangles en contact avec les passants de réglage. Elles ont motivé le remplacement du harnais du parachute concerné.

Le C.T.P. demande à tous les utilisateurs des équipements tandem GALAXY :

- d'une part, de surveiller attentivement cette partie de l'équipement, masquée par les rabats de protection et,
- d'autre part, de rendre compte au CTP et à l'Industriel de toute dégradation observée (préciser le numéro de série de l'équipement).

DECISION FEDERALE : Application de ces consignes.

DATE D'APPLICATION : Dès réception de la présente circulaire.

DIFFUSION :

Président FFP
DTN
Membres du CTP
Directeurs Techniques
Moniteurs Tandem
Réparateurs de Parachutes
Ministère de la Jeunesse et Sports
CEV (E.Q. PARA)
Société Parachutes de France
Para Mag - Les Hommes Volants