



COMMISSION TECHNIQUE PERMANENTE
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 92

Référence : YD/CR/2000/

Date : 21 Novembre 2000

OBJET : Effort d'ouverture de conteneur secours

Matériels concernés : Sac-harnais ADVANCE équipé d'une gaine textile de guidage de câble de déclenchement secours.

TEXTE : Au cours d'un contrôle périodique, un effort important a été mesuré lors de la traction sur la poignée de commande d'ouverture du conteneur secours de ce matériel (\simeq 11 daN).
Après repliage du parachute, le même effort était mesuré.
Plusieurs essais ont par la suite démontrés que cet effort était dû au frottement du câble à l'intérieur de la gaine textile et que le remplacement de celle-ci par une gaine métallique le ramenait dans les normes (entre 5 et 9 daN pour les clauses techniques EQ 530/03 et entre 2 et 10 daN pour les normes TSO).

Instruction : Procéder, parachute sur le dos, à une mesure d'effort à l'aide d'un dynamomètre. Si celle-ci s'avère supérieure à la norme, vous pouvez faire procéder par la Sté PARAFUN au remplacement de la gaine textile par une gaine métallique.
Jérôme BUNKER – PARAFUN – Le mas de Pouverel – 83340 LE LUC
Tel : 04.94.73.47.88 – Fax : 04.94.73.47.90

PERSONNEL QUALIFIE (pour les essais) : Plieurs ou BEES

RAPPEL : Cette opération de contrôle ainsi que la valeur de la mesure effectuée devront être mentionnées sur la fiche sac-harnais du livret individuel de parachute

DATE D'APPLICATION : Dès réception

DIFFUSION :

- Président F.F.P.
- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Plieurs Réparateurs
- Etats Majors de : l'Armée de Terre - l'Armée de l'Air - de la Marine
- Membres de la C.T.P.
- C.A.P.
- E.T.A.M.A.T Montauban
- Direction des Sports
- Paramag - Drop Zone
- Parafun - Parachute Shop - Parachutes de France
- S.F.A.C.T.