



Société anonyme au capital de 552 000 F.
R.C.S. Pontoise
B 732 031 349

Tél.: (33) 01 34 32 77 77
Fax: (33) 01 34 32 73 17

E-Mail 106112.164@compuserve.com

Web site:
<http://www.Parachutes-de-France.com>

Siège social
2, Rue Denis Papin
Jouy le Moutier
5031 Cergy-Pontoise Cedex
France.

Identification T.V.A.:
FR 91732031349



Destinataires	Info - Avis	Réponse assurée par
Commission concernée	CAP	
Direction technique	A. Rose	
Secrétaire chargée du dossier :	Christine	

F.F.P. Reçu le

7 JUIL. 1999

Monsieur Jean Marc SEURIN
Direction Technique Nationale
FFP
62 rue de Fécamp
75012 PARIS

Réf: MA

Date: 5 Juillet 1999

Objet: Equipement Tandem bi-place 740 -1 et 2

Monsieur le Directeur Technique National

Nous vous informons que suite à plusieurs retours de matériels pré-cités en nos locaux, pour réparation ainsi que d'informations retournées par des clients utilisateurs, nous avons dénombré plusieurs ruptures de câbles de verrouillage de la pochette RSE*. Ces ruptures ont lieu progressivement au fur et à mesure des sauts.

Les incidents en objet à notre connaissance se sont produits sur des matériels ayant de l'ordre de 500 à 700 sauts déclarés.

A l'examen de ceux que nous avons eu entre les mains, le RSE ainsi que sa drisse auraient dû être changés depuis bien longtemps.

Nous vous demandons de rappeler aux utilisateurs, que conformément au manuel d'utilisation et de maintenance, ce matériel doit être inspecté régulièrement, (Chapitre 7-1) afin de détecter toute perte d'intégrité.

Ce type d'incident peut avoir des conséquences graves et se terminer en accident.

La fiabilité et la robustesse de nos équipements ne doit pas occulter la nécessité d'effectuer les opérations minimum de maintenance et de changement de pièces usagées.

Restant à votre disposition, recevez Monsieur le Directeur Technique National l'expression de nos sincères salutations.

Michel AUYRAY
Directeur Général

* Câble gainé jaune fixé sur la sangle de RSE verrouillant la pochette RSE.

Copie - SPAE
- CAP
- SPART

