



MIRAGE SYSTEMS

Bulletin de Service

Date d'émission: 28 Avril 2003

Bulletin numéro: 280403-01

Sujet: Rappel des poignées de secours en mousse

Statut:

Obligatoire.

Date de mise en conformité :

Immédiatement.

Identification :

Poignées de secours en mousse de 27 pouces Mirage, part N°SH01-27, groupe N°M005128, fabriquées entre le 25/11/2001 et le 10/5/2002

Historique :

Mirage Systems a reçu 2 rapports d'aiguilles de poignées de secours ayant cassé après une utilisation apparemment normale. Mirage Systems, en association avec le sous-traitant fabriquant l'assemblage des poignées, n'a pas pu identifier la cause de ce défaut. Des analyses microscopiques et des examens métallurgiques ont été entrepris, sans apporter de résultat concluant. D'autres investigations sont en cours. Les deux incidents concernent un groupe précis de poignées pré-assemblées, fabriquées en novembre 2001. D'autres assemblages du même groupe ont été testés et sont normaux. Cependant, à la recherche d'une cause définitive dans l'intérêt de la sécurité, Mirage System et le sous-traitant, Capewell Components, ont décidé de rappeler toutes les poignées du groupe dont viennent les deux défectueuses pour les inspecter et éventuellement les remplacer immédiatement.

Action :

Tous les propriétaires de Mirage avec poignées mousse en secours doivent vérifier la date de la poignée, qui se trouve à l'opposé de l'attache Velcro. Les poignées concernées sont marquées "S/N M005128". Les propriétaires ont deux possibilités de recours :

