

EQUIPEMENTS CONCERNES

Sac-harnais Advance Tandem T1 et T2

Matériel concernés: Advance Tandem T1 et T2

Directive: Il est demandé à tous les utilisateurs de sac-harnais Advance Tandem de bien vouloir vérifier l'état de la bouclette de verrouillage du système de libération 3-anneaux et de vérifier l'état de l'œillet traversant de l'élèveur.

Raisons: Risque potentiel de dégradation de la bouclette suite aux friction avec l'œillet traversant l'élèveur.

Délai: Immédiat et surveillance à chaque début de séance de sauts.

Faisabilité: Contrôle visuel de la bouclette. Aucune fibre ne doit être abîmée (photos jointes). Contrôler l'œillet comme montré sur les photos en vérifiant si le bord du col de l'œillet est tranchant ou non. S'il est tranchant, surveiller l'évolution de l'état de la bouclette et polir le col de l'œillet avec un outil de type Dremel.

Jérôme Bunker

Ludovic Chevé



