



## COMMISSION TECHNIQUE PERMANENTE

### CIRCULAIRE DE SECURITE N° 91

Référence : YD/CR/2000/

Date : 20 Novembre 2000

**OBJET** : Modification de poignée d'ouverture de conteneur secours.

**Matériels concernés** : Poignées d'ouverture de conteneurs secours des sac harnais ADVANCE de première génération (du n° ADV .....13 au n° ADV .....109).

**TEXTE** : Résumé et analyse de l'incident :  
Lors de la remise à plat suivant l'exécution d'un saut de type free fly, la butée sertie à l'extrémité du câble de la poignée d'ouverture du conteneur secours n'a pu cheminer correctement dans son passant de protection (passant guide) et a été retenue par celui-ci. La tension alors exercée sur le câble lors de l'étirement de l'ensemble sac-harnais a provoqué l'ouverture intempestive du conteneur de secours (la longueur excédentaire du câble n'ayant pu remplir son office).

#### Modification proposée par la société PARAFUN

- Réduire la longueur de la ganse de protection en supprimant la partie inférieure par une coupe à chaud (fer ou couteau à chaud) de manière à ne laisser qu'une longueur de 1 cm (voir schéma au verso).

**OU**

- Découdre la ganse de protection et la remplacer par une d'une longueur de 1 cm.

**PERSONNEL QUALIFIE** : Réparateurs

Les poignées peuvent être renvoyées chez l'industriel qui effectuera la modification gratuitement : Jérôme BUNKER – PARAFUN – Le mas de Pouverel – 83340 LE LUC  
Tel : 04.94.73.47.88 – Fax : 04.94.73.47.90

**DATE D'APPLICATION** : Dès réception

**DIFFUSION** :

- Président F.F.P.
- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Plieurs Réparateurs
- Etats Majors de : l'Armée de Terre - l'Armée de l'Air - de la Marine
- Membres de la C.T.P.
- C.A.P.
- E.T.A.M.A.T Montauban
- Direction des Sports
- Paramag - Drop Zone
- Parafun - Parachute Shop - Parachutes de France
- S.F.A.C.T.