

Produits concernés: PRIMA TOUTES TAILLES

A l'exclusion des PRIMA Zero Porosité

Constations:

Des utilisateurs ont signalé des ouvertures lentes avec des voilures Prima (tissu basse porosité uniquement).

Après analyse il apparaît:

Ces ouvertures lentes peuvent se manifester sur certaines voiles à partir de 200/300 sauts quelle que soit la date de fabrication de la voile.

Actions:

La société Parachutes de France demande aux centres Ecole et utilisateurs de surveiller attentivement les temps d'ouverture des voilures PRIMA basse porosité.

En cas d'anomalies, veuillez contacter sans délai Parachutes de France au:

Tel: 01 34 32 77 57 *

Gaël SUZE
Responsable Qualité

